

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
комитета образования
администрации города Тамбова
_____ Е.Д.Выжимов
« 5 » сентября 2016 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»
- 1.2. Адрес объекта: 392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7386, 4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
 - общая площадь школьной территории: 2,4 га
- 1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2014г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля – август 2016, капитального – 2020
- 1.6. Название организации: *муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»*
- 1.7. Юридический адрес организации: 392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Образовательная

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус № 1, 6, автобус № 1, 8, 14А, 23,30, 31, 50, 52, 55, маршрутное такси №16, 30, 31

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 3.2.4 Перекрестки: *регулируемый, со звуковой сигнализацией*
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ	

	эвакуации)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 доступность условная: дополнительная помощь сотрудника.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт текущий</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт текущий</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР (Техническое средство реабилитации)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

4.2. Период проведения работ 2016–2030 год

Постановление администрации Тамбовской области от 2 октября 2015 года №1091 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тамбовской области (2011-2020 годы)"

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения *требуется:*

4.4.1. согласование на Комиссии *по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *в сфере проектирования и строительства*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта **НЕТ**

4.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации lyceum14tmb@mail.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 8 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на 4 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА МЕСТНОСТИ | |

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации муниципальных образовательных организаций и предоставляемых ими услуг в сфере образования:

_____ Выжимов Е.Д., председатель комитета образования администрации города Тамбова

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации муниципальных образовательных организаций и предоставляемых ими услуг в сфере образования:

_____ Бунина Л.Н., председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

_____ Кулдошин Е.В., заместитель председателя комитета образования администрации города Тамбова

_____ Можейко А.В., заведующая территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Тамбова

_____ Саранчин Н.Н., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

_____ Сысоева С.А., консультант комитета образования администрации города Тамбова

_____ Ястребова С.В., консультант комитета образования администрации города Тамбова

к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ
№ 2
от «5» сентября 2016 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нарушений нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нарушений нет			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не оборудована знаком		Оборудовать знаком	Установка знака
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

Комментарий к заключению: *доступно условно*

Приложение 2
к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ
№ 2
от «5» сентября 2016 года

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Замечаний нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть			Замечаний нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			Замечаний нет			
2.5	Тамбур	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

Комментарий к заключению: *доступно условно*

Приложение 3
к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ
№ 2
от «5» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют пандусы			Оснащение пандусами
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует			Установка пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Замечаний нет			
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют пандусы			Оснащение пандусами
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Оснащение здания дополнительными пандусами и поручнями

Комментарий к заключению: *доступно условно*

Приложение 4 (Г)
Акт обследования ОСИ
к доступности ОСИ
№ 2
от «5» сентября 2016 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нарушений нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Нарушений нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДУ			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

Комментарий к заключению: *доступно условно*

**Приложение 4 (II)
кобследования ОСИ
к доступности ОСИ**

№ _____
от «___» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

Комментарий к заключению: *ВНД - недоступно*

Приложение 4 (Ш)
Акт обследования ОСИ
к доступности ОСИ
 № _____
 от «___» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III –жилые помещения

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – жилые помещения	ВНД			<i>технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания</i>

Комментарий к заключению: *технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания*

Приложение 5
к обследованию ОСИ
к доступности ОСИ

№ _____
от «___» сентября 2016 года

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

392032, г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, МАОУ «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта в	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			предусмотрена для инвалидов на 1-м этаже			
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Не предусмотрено для инвалидов			Необходимо переоборудовать
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не предусмотрено для инвалидов			Необходимо переоборудовать
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Ремонт капитальный

Комментарий к заключению: *ВНД - недоступно*

Приложение 6
 кобследования ОСИ
 к доступности ОСИ
 № _____
 от «___» сентября 2016 года

**I Результаты обследования:
 6. Системы информации на объекте**

392024, г. Тамбов, ул. Цветочная/ М. Мордасовой, д. 6 / 20, МАОУ СОШ №1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет			Нет звонка для вызова дежурного			Установить звонок для вызова дежурного
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильного функционально-планировочного элемента			Установка тактильного функционально-планировочного элемента
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

Комментарий к заключению: *индивидуальное решение с ТСП*